

| HL 60 ALV.2; HL 60 BLV.2 | nr katalog. | cena det. - €uro |
|--|--------------|------------------|
| 1. pokrywa palnika | 2.92.58.065 | |
| 2. przewód zasilający elektrozawór | 4.26.58.002 | |
| 3. przewód zasilający silnik elektryczny | 3.13.58.011 | |
| 4. przewód zasilający podgrzewacz oleju | 4.11.58.117 | |
| 5. przewód zasilający powielacz napięcia Danfoss EBI No 052F0030 | 3.11.58.072 | |
| 6. złączka węża olejowego 1/4" x M 12x1 | 7.95.58.037 | |
| 7. sworzeń pokrywy | 5.95.58.088 | |
| 8. kształtownik mocujący | 5.95.58.089 | |
| 9. korpus palnika | 2.90.58.101 | |
| 10. rura palnika HL 60 ALV.2; HL 60 BLV.2 | 2.94.58.050 | |
| 11. rura palnika HL 60 ALV.2; HL 60 BLV.2 wersja UNIT | 2.94.58.108 | |
| 13. uszczelka złączki węża olejowego | 7.35.58.003 | |
| 14. uszczelka pokrywy trzonu dyszy nr 152 | 7.35.58.056 | |
| 15. uszczelka pokrywy trzonu dyszy nr 167 | 7.35.58.057 | |
| 16. uszczelka pokrywy korpusu palnika nr 780 | 7.35.58.058 | |
| 17. uszczelka rury palnika wersja UNIT | 2.95.58.058 | |
| 18. uszczelka kołnierza wersja UNIT | 2.95.58.056 | |
| 19. uszczelka kołnierza | 2.95.58.052 | |
| 20. podkładka dystansowa gumowa | 2.95.58.065 | |
| 21. pierścień dystansowy 2,5 mm | 5.95.58.092 | |
| 22. złączka pomiaru ciśnienia | 5.95.58.014 | |
| 23. dysza olejowa Danfoss | 9.31.60. ... | |
| 24. pokrywa trzonu dyszy | 2.90.58.100 | |
| 25. trzon dyszy | 4.95.58.115 | |
| 26. trzon dyszy wersja UNIT | 4.95.58.116 | |
| 27. gniazdo EURO 7 stykowe | 3.35.58.117 | |
| 28. wkład filtra pompy Danfossa BFP 21 L3 | 4.11.58.043 | |
| 29. kołnierz palnika wersja UNIT | 2.90.58.078 | |
| 30. kołnierz palnika kpl. | 2.90.58.098 | |
| 31. obejma kołnierza | 2.90.58.099 | |
| 32. fotoelement Danfoss LDS 057H7085 z wtyczką | 3.11.58.035 | |
| 33. wirnik dmuchawy | 5.39.58.094 | |
| 34. pokrywa korpusu palnika | 2.90.58.102 | |
| 35. płyta czołowa | 2.90.58.103 | |
| 36. płyta czołowa wersja UNIT | 2.90.58.104 | |
| 37. uchwyt fotoelementu | 3.11.58.028 | |
| 38. uchwyt skali regulacyjnej | 2.95.58.052 | |
| 40. kapturek | 2.92.58.023 | |
| 42. obejma osłony łożyska (czerwona) | 2.92.58.100 | |
| 43. obejma osłony łożyska (czarna) | 2.92.58.101 | |
| 44. kondensator silnika ARCOTRONCS C 87 3 µF 400V | 3.13.58.008 | |
| 45. sprzęgło pompy olejowej | 3.16.58.086 | |
| 46. osłona łożyska | 2.92.58.089 | |
| 47. pokrywa wlotu powietrza | 5.92.58.019 | |
| 48. półka powietrzna | 5.92.58.020 | |
| 49. kłapa powietrza | 5.92.58.021 | |
| 50. łopata powietrzna | 5.92.58.022 | |
| 51. nastawnik powietrza | 5.92.58.023 | |
| 52. ogranicznik nastawnika powietrza | 5.92.58.024 | |
| 53. cewka elektrozaworu Danfoss 220V No 071N0051 | 4.33.58.114 | |
| 55. silnik elektryczny AEG EB 95C28/2 90W | 3.13.58.007 | |
| 56. rurka olejowa | 4.95.58.148 | |
| 57. sterownik palnika Siemens LMO 14 111A2 | 3.38.58.007 | |
| 58. pompa olejowa Danfoss BFP 21 L3 No 071N0185 | 4.11.58.011 | |
| 59. wąż olejowy (nakrętka 3/8" NI 8 rurka φ 8 x 1-90° nakrętka M 12 x 1) EMU 352 | 4.30.58.051 | |
| 60. podgrzewacz oleju Danfoss FPHB 5 No 030N1202 | 4.11.58.104 | |
| 63. stabilizator A 4 szczeliny | 5.95.58.020 | |
| 63. stabilizator B 12 szczelin | 5.95.58.022 | |
| 64. podstawka sterownika kpl. | 3.11.58.000 | |
| 70. powielacz napięcia Danfoss EBI 4 No 052F4030 | 3.11.58.077 | |
| 71. elektrody zapłonowe | 3.24.58.040 | |
| 72. przewód wysokiego napięcia | 3.95.58.026 | |
| 73. kołnierz pośredni | 2.90.58.112 | |

Ceny przeliczane są w/g kursu sprzedaży Euro Narodowego Banku Polskiego, ceny nie zawierają podatku VAT.




herrmann

Herrmann Polska Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica tel.: 071/398 34 03 fax: 071/314 35 10
www.herrmann.com.pl, e-mail herrmann@herrmann.com.pl



herrmann

HL 60 ALV.2; HL 60 BLV.2



herrmann

Herrmann Polska Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica tel.: 071/398 34 03 fax: 071/314 35 10
www.herrmann.com.pl, e-mail herrmann@herrmann.com.pl



herrmann